

常熟阿特斯阳光电力科技有限公司

新型光伏电池组件技术改造项目职业病危害控制效果评价

【康达卫评（2022）第 171 号】技术报告信息公示表

根据《职业卫生技术服务机构管理办法》国家卫生健康委令第 4 号的规定，“职业卫生技术服务机构应当自出具职业卫生技术报告之日起二十个工作日内，在本单位网站上公开技术报告相关信息”，因此特公示以下项目信息：

（一）用人单位名称、地址及联系人

单位名称：常熟阿特斯阳光电力科技有限公司

地址：江苏省苏州市常熟市辛庄镇杨园长盛路 2 号

联系人：李工

（二）技术服务项目组人员名单

姓名	技术职称	专业	分工
项目负责人			
洪坤祥	工程师	化学工程与工艺	
报告编写人			
洪坤祥	工程师	化学工程与工艺	收集资料、编写
范 欢	工程师	热能与动力工程	编写
许 燕	工程师	纺织化学与染整工程	编写
报告审核人			
赵雅芳	高级工程师	环境监测与信息管理	
报告签发人			
徐 兰	工程师	环境工程	

（三）现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人信息

序号	姓名	岗位	具体时间
1	洪坤祥	现场调查	2022-06-08
2	路一帆	现场调查	2022-06-08
3	陈静	现场采样/检测	2022-06-20~22
4	马晓晖	现场采样/检测	2022-06-20~22
5	李义	用人单位陪同人	2022-06-08、 2022-06-20~22

(四) 图像资料



激光 Laser

当心激光

激光辐射造成的眼伤害主要有角膜灼伤、角膜混浊、晶体浑浊、视网膜功能损伤等“闪光盲”。激光辐射造成的皮肤伤害主要有色素沉着。

激光有极高的亮度、极强的透力，能轻易穿透人的身体，对人体造成伤害。

立即通知同工作场所的工作人员离开，并及时上报，无关人员禁止进入；立即与医疗急救单位联系。

人员应穿戴激光防护服，避免激光直射。

急救电话：120 消防电话：119 常熟市疾病预防控制中心 电话：0512-5238230

职业危害因素检测结果

检测机构：江苏康达检测技术股份有限公司 检测周期：一年 检测日期：2021年7月21日 检测报告编号：KDZW211462

划片机/划焊一体机	激光	2.22×10^{-3}	$< 1 \times 10^{-5}$	是
-----------	----	-----------------------	----------------------	---

CanadianSolar
MAKING THE DIFFERENCE

自动焊接岗位危害告知及保养作业要求
Safety Notices and Demands of automatic soldering station

**严禁屏蔽光栅、联锁，当心机械伤害；
当心激光，注意烫伤**
Do not shield safety devices, prevent injury by mechanical soldering table with high temperature, beware of scald.

工作时建议佩戴口罩，防止铅烟及锡化合物吸入；清理粉尘时，必须佩戴防尘口罩；添加助焊剂时，必须佩戴防护眼镜和防护手套。
Recommended to wear mask during work. prevent from inhaling lead and tin compounds; Wear dust masks When cleaning dust; Wear gloves and goggles when using chemicals.

助焊剂属于易燃液体；使用时远离火源。
Flammable liquid, keep away from combustion source.

EHS风险告知
EHS risk notification